

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGAH
DIREKTORAT LALU LINTAS**



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PROGRAM:

PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

KEGIATAN:

**PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT
DIBIDANG LANTAS**

PEKERJAAN:

PENGADAAN PERAWATAN KENDARAAN R4

DITLANTAS POLDA SULTENG

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERAWATAN RANMOR R4 DITLANTAS POLDA SULTENG TA. 2025

1.1. Lokasi

Pengadaan Barang / jasa berupa perawatan Kendaraan R4 Ditlantas Polda Sulteng TA. 2025, terletak di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2. Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Barang / Jasa berupa Perawatan Kendaraan R4 Ditlantas Polda Sulteng TA. 2025

a. Harwat Rutin

- 1) Harwat rutin dilakukan setiap bulan/masa kontrak atau sesuai dengan jarak tempuh dalam ketentuan service rutin, dan keadaan tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Pelaksanaan harwat Ranmor, dalam melaksanakan Harwat Rutin Wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Harwat rutin dilaksanakan dalam setiap bulan/masa kontrak dan tata laksana harwat disesuaikan dengan masing-masing kendaraan;
 - b) Teknisi harwat wajib membawa surat tugas sebagai pelaksana Harwat dari Polda masing-masing saat akan melaksanakan harwat;
 - c) Teknisi harus menemui petugas setempat terlebih dahulu untuk melaporkan diri bahwa akan melaksanakan harwat;
 - d) Melaksanakan kegiatan pokok harwat rutin (Lihat pelaksanaan Harwat Rutin);
 - e) Kendaraan yang di harwat rutin dimaksud adalah semua kendaraan yang ada di lingkup kerja.

b. Harwat Insidental

- 1) Harwat insidental merupakan tindakan korektif, yaitu melakukan perbaikan dan penggantian Spare Parts apabila terjadi kerusakan. Tindakan ini dilakukan setelah terjadi gangguan atau kerusakan bersifat URGENT karena Ranmor harus tetap hidup atau suatu system pendukung Ranmor mengalami kerusakan lebih dari 60 %;
- 2) Dalam harwat insidental, pelaksanaan harwat Wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan perbaikan dari setiap perangkat yang dilaporkan oleh petugas maupun yang ditemukan oleh teknisi pelaksana harwat rutin;
 - b) Bila perangkat tersebut tidak dapat diperbaiki, pelaksana harwat melakukan penggantian perangkat tersebut dengan perangkat baru, yang memiliki tipe dan merk yang sama. Jika perangkat sudah tidak diproduksi, maka dimungkinkan untuk diganti dengan seri yang lain dan harus tetap kompatibel;
 - c) Menindak lanjuti laporan dari pengguna dalam waktu 1 x 24 jam;
 - d) Melakukan pelaporan pelaksanaan perbaikan dan pergantian secara tertulis dan di kumpulkan dalam laporan.

2. URAIAN PEKERJAAN POKOK
2.1. Data Perawatan Kendaraan R4

NO	MERK/TYPE	JENIS RAN	CC	NO.POL
I	SEDAN			
1	MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	1298 - XIX
2	MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	1276 - XIX
3	MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	12011 - XIX
4	MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	12013 - XIX
5	MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	12014 - XIX
6	MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	12015 - XIX
7	NEW MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	12001 - XIX
8	NEW MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	12002 - XIX
9	NEW MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	12026 - XIX
10	NEW MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	12027 - XIX
11	NEW MAZDA / 6	SEDAN	2488 CC	12027 - XIX
12	MAZDA ESTATE	SEDAN	2488 CC	12012 - XIX
13	MAZDA ESTATE	SEDAN	2488 CC	12017 - XIX
14	MAZDA ESTATE	SEDAN	2488 CC	12018 - XIX
15	MAZDA ESTATE	SEDAN	2488 CC	12020 - XIX
16	MAZDA ESTATE	SEDAN	2488 CC	12021 - XIX
17	TOYOTA ALTIS	SEDAN	2500 CC	12006-XIX
18	TOYOTA ALTIS	SEDAN	2500 CC	12007-XIX
19	TOYOTA ALTIS	SEDAN	2500 CC	12008-XIX
II	DOUBLE CABIN			
1	ISUZU D-MAX	DOUBLE CABIN	2499 CC	1290- XIX
2	ISUZU D-MAX	DOUBLE CABIN	2499 CC	1291- XIX
3	ISUZU D-MAX	DOUBLE CABIN	2499 CC	1292- XIX
4	ISUZU D-MAX	DOUBLE CABIN	2499 CC	1219- XIX
5	ISUZU D-MAX	DOUBLE CABIN	2499 CC	1221- XIX
6	ISUZU D-MAX	DOUBLE CABIN	2499 CC	121 – XIX
7	ISUZU D-MAX	DOUBLE CABIN	2499 CC	12004 – XIX
8	ISUZU D-MAX	DOUBLE CABIN	2499 CC	12022 – XIX

9	ISUZU D-MAX	DOUBLE CABIN	2499 CC	12033 - XIX
III	R6			
1	TOYOTA DYNA	DOUBLE CABIN	3660 CC	1249 - XIX
IV	MINI BUS			
1	ISUZU -MUX	MINI BUS	2499 CC	1296 - XIX
2	ISUZU -MUX	MINI BUS	2499 CC	12016 - XIX
3	ISUZU -MUX	MINI BUS	2499 CC	12009 - XIX
4	ISUZU -MUX	MINI BUS	2499 CC	12025 - XIX
5	MITSUBISI XPANDER	MINI BUS	1500 CC	1299- XIX
6	DAIHATSU - TERRIOS	MINI BUS	1500 CC	1224 - XIX

C. LAIN-LAIN

Ketentuan-ketentuan sesuatu yang belum diatur dalam persyaratan teknis ini wajib dikonsultasikan dengan Pejabat Pembuat Komitmen terlebih dahulu agar dapat dikeluarkan ketetapannya.

Palu, Januari 2025
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 DITLANTAS POLDA SULTENG



ATOT IRAWAN, S.I.K., M.M.
 KOMBESPOL NRP 73060600

